


DZIAŁ: RR	TEMAT: Rodzaje i obieg dokumentów. BHP na dziale Rozdzielni Robót.	DATA
NR RYS.		

SZKIC



1. Rozdzielnia Robót jest działem pomocniczym, który funkcjonuje w średnich i większych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
2. Podstawą działalności jest przygotowanie i dostarczenie do produkcji dokumentacji wykonawczo-technologicznej oraz materiałów niezbędnych w procesie.
3. Harmonogram produkcji określa czas oraz kolejność poszczególnych operacji wykonywanych na przyjętej partii produkcyjnej. Zgodnie z harmonogramem rozdzielnia przemieszcza detale (sztuki, podzespoły) środkami transportu wewnętrznego na kolejne stanowiska robocze z uwzględnieniem ilościowym i jakościowym.
4. Przyjmowane z zewnątrz materiały składowane są w magazynie. Część stanowi pewien zapas by zapewnić rytmiczność produkcji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
5. Wyroby hutnicze (kształtowniki) najczęściej przechodzą wstępną operację polegającą na pocięciu na długości przewidziane w cyklu. Często Magazyn materiałów do produkcji i Krajalnia są integralną częścią RR.

BHP

Nie wolno osobom nieprzeszkolonym i nieupoważnionym obsługiwać pojazdów transportu wewnętrznego.

Przedmioty na pojazdach winny być tak ułożone, by nie wystawały poza boki pojazdu, nie ulegały przemieszczaniu oraz rozsypaniu.

Przy utrudnionej widoczności niezbędna jest asysta konwojenta.

Należy przemieszczać pojazdy tylko w obrębie wytyczonych dróg transportowych z zachowaniem przyjętych ograniczeń prędkości.

OCENA

PODPIS mgr inż. R. Matczak